

RM 48 ASF Płynny środek do fosfatowania

Odtłuszczanie i fosfatowanie powierzchni w jednym cyklu roboczym. Zapewnia czasową ochronę antykorozyjną. Przygotowuje podkład o właściwej przyczepności pod lakier. W procesie obróbki materiału wytwarzane są barwy od szarych do niebieskich.

pH 2
w koncentracji



Własności

- Skuteczny środek odtłuszczający i fosfatujący
- Pozostawia niebiesko - żółtą warstwę żelaza
- Skutecznie chroni przed korozją przez kilka dni
- Zapewnia dobrą przyczepność pod farbę
- Łatwy w użyciu i przechowywaniu
- pH w koncentracji ok. 2
- Kładowa, bezbarwna ciecz
- Środki powierzchniowo czynne zgodne z OECD
- Szybkie oddzielanie oleju i wody w separatorze oleju (łatwa separacja = asf)
- Wolny od NTA
- Wolny od VOC

Zastosowanie

- Urządzenia wysokociśnieniowe
- Urządzenia do czyszczenia części

Obszar zastosowań

Przemysł metalowy	Odtłuszczanie i fosfatowanie
Przemysł	Odtłuszczanie powierzchni, Odtłuszczanie i fosfatowanie
Dealerzy samochodowi	Odtłuszczanie i fosfatowanie

Dane techniczne

Rozmiar opakowania	Opakowanie	Numer katalogowy
20 l	1 szt.	6.295-219.0
200 l	1 szt.	6.295-410.0
1000 l	1 szt.	6.296-099.0

Zastosowanie

Urządzenia wysokociśnieniowe

- Ustawić dozowanie i temperaturę na urządzeniu
- 80-150°C temperatura procesu
- Zmierzyć wartość pH. Nominalna wartość 4,5-5. Zmienić dozowanie jeśli konieczne
- Oczyszczyć obiekt dokładnie i szybko od góry do dołu
- Powtarzać czynność aż do momentu pojawienia się żółto niebieskiego nalotu.
- Przemyc powierzchnię czystą, gorącą wodą za pomocą urządzenia wysokociśnieniowego

Urządzenia do czyszczenia części

- Wymieszać preparat
- Zmierzyć wartość pH. Nominalna wartość 4,5-5. Zmienić dozowanie jeśli konieczne
- Wlać środek do zbiornika w odpowiedniej dawce
- Ustawić temperaturę procesu 80°C
- Obserwować warstwę żelaza podczas trwania reakcji
- Przemyc powierzchnię czystą, gorącą wodą za pomocą urządzenia wysokociśnieniowego

Środki ostrożności

- Zapewnić szybkie schnięcie po obróbce oraz suche warunki przechowywania
- Należy przestrzegać lokalnych warunków odprowadzania ścieków
- Chronić przed zamarzaniem.

Ostrzeżenia i wytyczne dotyczące bezpiecznego użytkowania

- Ostrzeżenie
- H290 Może powodować korozję metali.
- H319 Działa drażniąco na oczy.
- P234 Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.
- P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
- P406 Przechowywać w pojemniku odpornym na korozję/ o odpornej powłoce wewnętrznej.

Dalsze informacje

- Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS)

Dozowanie i wydajność

Zawartość	Metoda czyszczenia	Dozowanie	Rodzaj zabrudzeń	Wydajność
1000 ml	Urządzenia wysokociśnieniowe	0,5 – 1 %	średni	10 m ²