

RM 101 ASF Kwas w koncentracji

Do szybkiego usuwania osadów wapna, na bazie kwasu solnego. Z łatwością rozpuszcza utwardzone resztki wapnia i środków czyszczących oraz zapewnia trwałą ochronę antykorozyjną. Przeznaczony szczególnie do usuwania osadów wapnia z węzownic urządzeń wysokociśnieniowych z podgrzewaniem wody.

pH 0
w koncentracji



Własności

- Środek do odwapniania węzownicy
- Skutecznie usuwa uporczywe naloty wapniowe
- Efektywnie szybki
- Szybkie oddzielanie oleju i wody w separatorze oleju (łatwa separacja = asf)
- Wolny od NTA

Obszar zastosowań

Rolnictwo	Czyszczenie pojazdów użytkowych
Dealerzy samochodowi	Mycie samochodów/silników
Budownictwo	Czyszczenie pojazdów użytkowych
Przemysł metalowy	Odtłuszczanie i fosfatowanie
Przemysł	Odtłuszczanie powierzchni
Sprzątanie komunalne	Mycie samochodów/silników
Transport, przewoźnicy samochodowi	Mycie samochodów/silników
Ochrona urządzeń	Odwapnianie węzownic grzewczych HDS

Zastosowanie

- Urządzenia wysokociśnieniowe

Dane techniczne

Rozmiar opakowania	Opakowanie	Numer katalogowy
5 l	1 szt.	6.295-398.0

Zastosowanie

Urządzenia wysokociśnieniowe

- Połącz produkt z odpowiednią dawką świeżej wody.
- Ustawić temperaturę na urządzeniu
- 1-40°C temperatura procesu
- Odsysanie roztworu napędzane wodą w obiegu jałowym (na pistolecie pozycja off)
- Czas reakcji 10-15minut, w zależności stopnia zanieczyszczenia
- Przepłukać urządzenie wodą i zneutralizować za pomocą alkalicznego środka

Środki ostrożności

- Odwapnianie tyło w obwodzie
- Zapewnić dobrą wentylację
- Przestrzegać zasad bezpieczeństwa dla środków korozyjnych

Ostrzeżenia i wytyczne dotyczące bezpiecznego użytkowania

- Niebezpieczny
- H290 Może powodować korozję metali.
- H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
- H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
- P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
- P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
- P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
- P405 Przechowywać pod zamknięciem.
- P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.

Dalsze informacje

- Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS)

Dozowanie i wydajność

Zawartość	Metoda czyszczenia	Dozowanie	Rodzaj zabrudzeń	Wydajność
1000 ml	Odkamienianie węzownicy	10 %	mocny	1 węzownica