

KÄRCHER

RM 841 ASF Środek do mycia glazury i płytek

Kwasowy koncentrat czyszczący do stanowisk myjących oraz płytek szybko i skutecznie usuwa kamień, tłuszcz, wosk i pozostałości detergentów, a także ślady rdzy ze wszystkich powierzchni odpornych na działanie kwasów.

pH 0.3
w koncentracji



Własności

- Skuteczny kwasowy środek czyszczący do stanowisk myjących i bram myjni samochodowych
- Szybko i skutecznie usuwa osady z kamienia, oleju, smaru i rdzy, a także pozostałości detergentów
- Skutecznie usuwa uporczywe naloty wapniowe
- Nadaje się do dokładnego czyszczenia i czyszczenia konserwacyjnego
- Efektywnie szybki
- Przyjemny, świeży zapach
- Szybkie oddzielanie oleju i wody w separatorze oleju (łatwa separacja = asf)
- Wolny od tensydów zgodnie z EEC 648/2004
- Wolny od NTA
- Wolny od olejów mineralnych i węglowodorów

Zastosowanie

- Urządzenia spryskujące
- Urządzenia wysokociśnieniowe

Obszar zastosowań

Dealerzy samochodowi	Myjnie i hale
Transport, przewoźnicy samochodowi	Myjnie i hale
Myjnie szczotkowe i bezdotykowe	Myjnie i hale

Dane techniczne

Rozmiar opakowania	Opakowanie	Numer katalogowy
20 l	1 szt.	6.295-419.0

Zastosowanie

Urządzenia spryskujące

- Połącz produkt z odpowiednią dawką świeżej wody.
- 1-40°C temperatura procesu
- Powierzchnię dokładnie spryskać środkiem
- Pozostawić do namoknięcia.
- Czas reakcji maks. 2 minuty
- Wyczyścić obiekt
- Wypłukać powierzchnię czystą wodą

Urządzenia wysokociśnieniowe

- Połącz produkt z odpowiednią dawką świeżej wody.
- Ustawić dozowanie i temperaturę na urządzeniu
- Powierzchnię dokładnie spryskać środkiem
- Pozostawić do namoknięcia.
- Czas reakcji 1-5minut, w zależności od stopnia zabrudzenia.
- Wypłukać powierzchnię czystą wodą

Środki ostrożności

- Unikać używania zbyt dużych dawek
- Nie pozostawiać roztworu czyszczącego do wyschnięcia.
- Używać tylko kwasoodpornego sprayera do aplikacji
- Chronić przed zamarzaniem.

Ostrzeżenia i wytyczne dotyczące bezpiecznego użytkowania

- Niebezpieczny
- H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
- H290 Może powodować korozję metali.
- P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
- P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
- P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
- P405 Przechowywać pod zamknięciem.
- P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.

Dalsze informacje

- Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS)

Dozowanie i wydajność

Zawartość	Metoda czyszczenia	Dozowanie	Rodzaj zabrudzeń	Wydajność
1000 ml	Czyszczenie podstawowe	20 – 50 %	mocny	56 m ²
1000 ml	Utrzymanie czystości	5 – 10 %	lekko-średni	220 m ²