

RM 784 FloorPro Powłoka ochronna i pielęgnacyjna

Dyspersja polimerowa do wstępnej, pośredniej i konserwacyjnej pielęgnacji elastycznych pokryw podłogowych. Tworzy antypoślizgową, odporną na zanieczyszczenia oraz ścieranie, półmatową powłokę ochronną.

pH 7.6
w koncentracji



Własności

- Pozostawia półmatowy połysk
- Skuteczny już przy dwóch warstwach.
- Bardzo krótki czas schnięcia
- Bardzo odporny na brud, zanieczyszczenia
- Odporny na ścieranie dzięki wysokiej odporności na środki czyszczące
- Zapewnia znacznie większe pokrycie powierzchni podczas czyszczenia pielęgnacyjnego
- Skutecznie i niezawodnie usuwa nieestetyczne ślady butów czy ślady po meblach
- Nadaje się także do normalnego czyszczenia (czyszczenia natryskowego, ścierania) i czyszczenia pielęgnacyjnego (mopowania)
- Odpowiedni do usuwania warstwy ochronnej bez użycia wody
- Doskonałe właściwości płynięcia
- Łatwe polerowanie
- Antypoślizgowy zgodnie z normami DIN 51131 i DIN EN 13893 (w zależności od pokrycia podłogowego)

Zastosowanie

- ręcznie
- Urządzenia spryskujące
- Maszyna jednotarczowa

Obszar zastosowań

Firmy sprzątające	Floor care
Sprzątanie komunalne	Floor care
Hotele, gastronomia, catering	Floor care
Domy spokojnej starości, gabinety lekarskie	Floor care
Handel detaliczny	Floor care

Dane techniczne

Rozmiar opakowania	Opakowanie	Numer katalogowy
5 l	2 szt.	6.295-817.0

Zastosowanie

Powtoka

- Powierzchnia musi być pozbawiona pozostałości powłok zabezpieczających i zanieczyszczeń (pH 7-8,5). Powierzchnia musi być sucha.
- Nie rozcieńczać, nie mieszać z innymi produktami.
- Ilość aplikacji zależy od chłonności i rodzaju posadzki: pierwsza warstwa: około 20-40 ml / m², druga warstwa: około 15-25 ml / m². Wydajność zależy od ilości aplikacji.
- Rozłożyć produkt równomiernie, oszczędnie, szybko w zachodzących na siebie warstwach (na zakładkę) przy użyciu mopa płaskiego.
- Pomiędzy aplikacjami kolejnych warstw pozostawić do całkowitego wyschnięcia (około 20 minut, w zależności od wilgotności i temperatury).
- Czynność powtórzyć w razie potrzeby (zaleca się 2 warstwy). Drugą warstwę nakładaj w prostopadłym kierunku.
- Posadzka może być użytkowana po wyschnięciu (ok. 3 godz.).
- Powierzchnia nadaje się do normalnego użytkowania po 24 godzinach.
- Całkowite utwardzenie powłoki następuje po 14 dniach.

Spryskiwanie

- Powierzchnia musi być wolna od zanieczyszczeń.
- Rozcieńczyć produkt w zależności od stopnia naruszenia powłoki.
- Aplikuj roztwór za pomocą spryskiwacza na powierzchnie, które mają zostać uzupełnione.
- Niezwłocznie wypoleruj powierzchnię urządzeniem.

Uzupełnienie naruszonych powłok

- Powierzchnia musi być wolna od zanieczyszczeń.
- Rozcieńczyć produkt w zależności od stopnia naruszenia powłoki.
- Zastosować środek pielęgnacyjny do obszaru, który ma być czyszczony w odcinkach za pomocą mopa płaskiego lub przegubowego. Rozłożyć produkt równomiernie, oszczędnie, szybko w zachodzących na siebie warstwach (na zakładkę).
- Pozostawić do całkowitego wyschnięcia (około 20 minut, w zależności od wilgotności i temperatury).
- Powtórzyć czynność jeśli potrzeba.
- Po całkowitym wyschnięciu, wypoleruj maszyną jednotarczową - polerką (opcjonalnie).

Pielęgnacja powłok

- Powierzchnia musi być wolna od zanieczyszczeń.
- Rozcieńczyć produkt w zależności od stopnia naruszenia powłoki.
- Oczyszczyć powierzchnię ręcznie wilgotnym mopem.

Środki ostrożności

- Nie nanosić na powierzchnie wrażliwe na wodę
- Nie używać na drewnie i niezabezpieczonym parkiecie.
- Przeprowadzić test przyczepności na posadzkach poddanych fabrycznej obróbce.
- Chronić przed zamarzaniem.
- Przechowywać tylko w oryginalnym pojemniku w temperaturze od 5 do 30 °C.
- Nie przelewać pozostałości produktu ponownie do pojemnika.
- Zamknąć pojemnik natychmiast po użyciu.
- Dokładnie przemyć urządzenie po zakończonej pracy.

Dalsze informacje

- Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS)
- Szybki start
- Specjalizacja w zakresie właściwości antypoślizgowych zgodnie z DIN 51131 i DIN EN 13893
- Zaopiniowany przez FIGR (badania i testy dla Facility Management GmbH)

Dozowanie i wydajność

Zawartość	Metoda czyszczenia	Dozowanie	Wydajność
1000 ml	Powtoka	nierozcieńczony	20 - 30 m ²
1000 ml	Spryskiwanie	20 - 30 %	120 - 300 m ²
1000 ml	Uzupełnienie naruszonych powłok	30 - 50 %	100 - 200 m ²
1000 ml	Pielęgnacja powłok	1 - 3 %	1000 - 6000 m ²